

## Misuratore di stress termico PCE-WB 20SD

**misuratore di stress termico con datalogger / scheda di memoria SD/ indice WBGT (interno ed esterno), temperatura del globo nero, umidità, temperatura relativa, temperatura del punto di rugiada, temperatura del bulbo umido**

Il misuratore di stress termico PCE-WB 20SD misura il valore WBGT in interno ed esterno, la temperatura del globo nero, umidità, temperatura relativa, temperatura del bulbo umido e la temperatura del punto di rugiada. Il misuratore di stress termico PCE-WB 20SD è studiato per monitorare il potenziale di stress termico del personale che opera in un ambiente di lavoro con condizioni climatiche estreme. In ambiente industriale possono essere di grande aiuto i criteri utilizzati per determinare un certo livello misurato per le attività all'aria aperta, perché offrono un'ottima guida per prendere le contromisure corrispondenti. Le forze armate statunitensi svilupparono la base per la misura dell'indice WBGT per i propri campi di addestramento, che poi si è esteso ai posti di lavoro e alle attività sportive. L'indice WBGT è utile per dare indicazioni sulle pause lavorative e sulle restrizioni delle attività intense. Con il misuratore di stress termico può visualizzare i valori di temperatura, il punto di rugiada e memorizzarli nella scheda SD. Se variano le condizioni, si attiva un allarme acustico. Con il misuratore di stress termico PCE-WB 20SD può visualizzare fino a 99 valori in tempo reale in modo automatico a intervalli di 1 - 3600 secondi o in modalità manuale premendo un pulsante. Ciò significa che i valori si possono archiviare come prova delle condizioni ambientali in un determinato momento. Potrà leggere i valori salvati nella scheda di memoria SD nel PC usando un foglio di calcolo.



- Ampio display grafico LCD
- Visualizzazione in tempo reale
- Registratore dati integrato
- Allarme acustico
- H.r. in % e calcolo del punto di rugiada
- Scheda di memoria SD

**Specifiche tecniche del misuratore di stress termico PCE-WB 20SD**

Unità di misura	WBGT Temperatura del globo nero (TG) Temperatura dell'aria (TA) Temperatura del bulbo umido (WB) Umidità Temperatura del punto di rugiada
<b>WBGT</b>	
Range di misura	Interno: 0 ... +59 °C Esterno: 0 ... +56 °C
Precisione interna	± 1 °C (+15 ... +59 °C) ± 1,5 °C (altri range di temperatura)
Precisione esterna	± 1,5 °C (+15 ... +56 °C) ± 2 °C (altri range di temperatura)
<b>Temperatura dell'aria (TA)</b>	
Range di misura	0 ... +50 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	± 0,8 °C
<b>Temperatura de globo nero</b>	
Range di misura	0 ... +80 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	± 0,6 °C
<b>Umidità</b>	
Range di misura	5 ... 95% H.r.
Risoluzione	0,1% H.r.
Precisione	> 70 % H.r.: ± (3 % valore misurato + 1 % H.r.) < 70 % H.r.: ± 3 % H.r
<b>Temperatura del punto di rugiada</b>	
Range di misura	-25,3 ... +48,9 °C
Risoluzione	0,1 °C
<b>Temperatura del bulbo umido</b>	
Range di misura	-21,6 ... +50 °C
Risoluzione	0,1 °C
<b>Specifiche tecniche</b>	

Formula WBGT	Interno / esterno e senza sole: WBGT = (0,7 x WB) + (0,3 X TG)
	Esterno e sole: WBGT = (0,7 x WB) + (0,2 x TG) + (0,1 x TA)
Frequenza di campionamento	Automatico: ogni 1 ... 3600 s
	Manuale: ogni volta che preme il tasto
Scheda di memoria	Scheda di memoria SD 1 ... 16 GB
Interfaccia	RS-232/ USB
Display	LCD retroilluminato (52 x 38 mm)
Temperatura operativa	0... +50 °C
Umidità relativa ambientale	< 85 % H.r.
Consumo	DC 14 mA in funzionamento normale DC 37 mA in caso di memorizzazione dei dati e retroilluminazione a display scollegato
Peso	489 g
Dimensioni	Strumento: 177 x 68 x 445 mm
	Sfera: Ø 75 mm

**Immagini del misuratore di stress termico**



**Contenuto della spedizione del misuratore di stress termico PCE-WB 20SD**

1 x misuratore di stress termico PCE-WB 20SD, 1 x lettore di scheda, 1 x istruzioni,  
1 x scheda SD, 1 x astuccio